


Irsm(A)
2000
1500
1000
IF(A)
200
150
100
50
TJ=150℃
70
60
50
40
30
20
10
Tc(℃)
P(S)


(1)
(2)
(3)